

وی ادامه داد: در یک مجتمع تجاری با فروشگاه‌های کوچک و بزرگ به دلیل نوسان مکان، باز بودن درب، عایق کاری هوای داخل و بیرون اختلاط بیشتری پیدا کرد و بخش عمده‌ای از سرمایش داخل اتاق‌های مشود به بیرون سرایت پیدا می‌کند. این مقام صنعت برق گفت: یکی از راهکارهای مهم اصلاح ترسومات با تنظیم درجه دما است و هر چه درجه این درجه متناسب باشد، میزان اتلاف انرژی کاهش می‌یابد و توصیه می‌شود در این ایام از سال، حدود ۲۷ تا ۲۸ درجه باشد.